


## Рекомендации по замерам: Система Mini



Габаритные размеры изделия определяем следующим образом:

1. Ширина готового изделия = L ( расстояние от края до края штапика) + 4 см.
2. Высота готового изделия = H (расстоянию от края до края рамы)

Обратите внимание! Ширина ткани = ширина готового изделия ( габаритный размер) – 4 см!